




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HUANGASCAR
Nombre de Localidad: HUANGASCAR
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: LIMA
ID site: LI5629
CRQ: CRQ000000053491

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
12°54'2.802"S 75°49'52.206"W
LI5629 HUANGASCAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



16/04/2026
12°54'2.802"S 75°49'52.17"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.802"S 75°49'52.356"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.745"S 75°49'52.331"W
LI5629 HUANGASCAR

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



16/04/2026
12°54'2.676"S 75°49'52.356"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.743"S 75°49'52.38"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.75"S 75°49'52.37"W
LI5629 HUANGASCAR

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



16/04/2026
12°54'2.952"S 75°49'52.218"W
LI5629 HUANGASCAR

DURANTE



16/04/2026
12°54'2.754"S 75°49'52.32"W
LI5629 HUANGASCAR

DESPUES



16/04/2026
12°54'2.774"S 75°49'52.304"W
LI5629 HUANGASCAR



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General