




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUANGASCAR
Nombre de Localidad: HUANGASCAR
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Dirección: LIMA
ID site: LI5629
CRQ: CRQ000000053491

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 12°54'2.844"S 75°49'52.308"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.844"S 75°49'52.308"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.844"S 75°49'52.308"W LI5629 HUANGASCAR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 12°54'2.706"S 75°49'52.272"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.754"S 75°49'52.266"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.754"S 75°49'52.266"W LI5629 HUANGASCAR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 12°54'2.682"S 75°49'52.133"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.664"S 75°49'52.162"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.602"S 75°49'52.17"W LI5629 HUANGASCAR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 12°54'2.802"S 75°49'52.17"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.89"S 75°49'52.16"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.778"S 75°49'52.242"W LI5629 HUANGASCAR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/04/2026 12°54'2.8"S 75°49'52.38"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.866"S 75°49'52.362"W LI5629 HUANGASCAR	 16/04/2026 12°54'2.894"S 75°49'52.364"W LI5629 HUANGASCAR

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A