




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energía LBT

Nombre de la Estación: AMIRALLA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO AMIRALLA
ID site: LI5730
CRQ: CRQ000000055026

Sticker Año mantenimiento



18/04/2026
10°57'30.084"S 77°36'59.598"W
LI5730 AMIRALLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Vegueta 15160, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°57'29.96964"
Longitud
W 77°36'59.57676"
Distancia
2 yd
Fecha
18/4/2026 12:44 p.m.
Altitud
119 yd a.s.l

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



18/04/2026
10°57'29.964"S 77°36'59.766"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.976"S 77°36'59.766"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'30.084"S 77°37'0.025"W
LI5730 AMIRALLA

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales