



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estación: SANTIAGO_DE_ANCHUCAYA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Dirección: PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA
ID site: LI5240
CRQ: CRQ000000055227

Sticker Año mantenimiento



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



20/04/2026
12°5'42.582"S 76°14'0.872"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.312"S 76°14'0.014"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.306"S 76°14'0.792"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



20/04/2026
12°5'42.27"S 76°14'0.912"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.384"S 76°14'0.014"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.588"S 76°14'1.467"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



20/04/2026
12°5'42.306"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.24"S 76°14'0.000"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.294"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos