



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: SANTIAGO_DE_ANCHUCAYA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Dirección: PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA
ID site: LI5240
CRQ: CRQ000000055227

Sticker Año mantenimiento



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general