




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: AMIRALLA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO AMIRALLA
ID site: LI5730
CRQ: CRQ000000055026

Sticker Año mantenimiento




18/04/2026
10°57'30.084"S 77°36'59.598"W
LI5730 AMIRALLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



18/04/2026
10°57'29.808"S 77°36'59.532"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'30.195"S 77°36'59.544"W
LI5730 AMIRALLA


DESPUES



18/04/2026
10°57'30.262"S 77°36'59.531"W
LI5730 AMIRALLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



18/04/2026
10°57'29.814"S 77°36'59.462"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.814"S 77°36'59.688"W
LI5730 AMIRALLA


DESPUES



18/04/2026
10°57'31.607"S 77°36'59.107"W
LI5730 AMIRALLA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




18/04/2026
10°57'30.236"S 77°36'59.771"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'30.032"S 77°36'59.714"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'30.186"S 77°36'59.626"W
LI5730 AMIRALLA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos