



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estación: HUAYTO
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Dirección: CP HUAYTO
ID site: LI3901
CRQ: CRQ000000055782

Sticker Año mantenimiento



21/04/2026
10°39'13.506"S 77°39'20.688"W
LI3901 HUAYTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



21/04/2026
10°39'13.518"S 77°39'20.61"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/2026
10°39'13.608"S 77°39'20.724"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/2026
10°39'13.612"S 77°39'20.646"W
LI3901 HUAYTO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



21/04/2026
10°39'13.628"S 77°39'20.616"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/2026
10°39'13.628"S 77°39'20.616"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/2026
10°39'13.628"S 77°39'20.616"W
LI3901 HUAYTO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



21/04/2026
10°39'13.628"S 77°39'20.616"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/2026
10°39'13.674"S 77°39'20.838"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/2026
10°39'13.674"S 77°39'20.838"W
LI3901 HUAYTO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/04/2026 10°39'13.641"S 77°39'20.821"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.71"S 77°39'20.862"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.524"S 77°39'20.802"W L13901 HUAYTO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/04/2026 10°39'13.668"S 77°39'20.808"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.716"S 77°39'20.862"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.71"S 77°39'20.862"W L13901 HUAYTO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/04/2026 10°39'13.638"S 77°39'20.813"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.77"S 77°39'20.862"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.568"S 77°39'20.808"W L13901 HUAYTO

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/04/2026 10°39'13.5"S 77°39'20.821"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.688"S 77°39'20.826"W L13901 HUAYTO	 21/04/2026 10°39'13.584"S 77°39'20.808"W L13901 HUAYTO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general