



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estacion: HUAYTO
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP HUAYTO
ID site: LI3901
CRQ: CRQ000000055782

Sticker Año mantenimiento




21/04/26
10°39'13.596"S 77°39'20.664"W
LI3901 HUAYTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACION DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



21/04/26
10°39'13.614"S 77°39'20.382"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/26
10°39'13.934"S 77°39'20.934"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/26
10°39'12.758"S 77°39'18.57"W
LI3901 HUAYTO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/04/26
10°39'13.614"S 77°39'20.382"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/26
10°39'13.512"S 77°39'20.352"W
LI3901 HUAYTO


DESPUES



21/04/26
10°39'14.292"S 77°39'19.98"W
LI3901 HUAYTO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




21/04/26
10°39'13.74"S 77°39'20.892"W
LI3901 HUAYTO

DURANTE



21/04/26
10°39'14.142"S 77°39'20.448"W
LI3901 HUAYTO

DESPUES



21/04/26
10°39'27.717"S 77°39'25.246"W
LI3901 HUAYTO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos