




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUAROCHIRI_FITEL
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP HUAROCHIRI
ID site: LI5179
CRQ: CRQ000000055785

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/04/2026 12°8'9.918"S 76°13'53.178"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.834"S 76°13'53.238"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.858"S 76°13'53.19"W L15179 HUAROCHIRI FTEL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/04/2026 12°8'9.858"S 76°13'53.118"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.966"S 76°13'53.034"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.804"S 76°13'53.028"W L15179 HUAROCHIRI FTEL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/04/2026 12°8'9.918"S 76°13'53.178"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.834"S 76°13'53.238"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.954"S 76°13'53.988"W L15179 HUAROCHIRI FTEL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/04/2026 12°8'9.922"S 76°13'52.866"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.966"S 76°13'52.988"W L15179 HUAROCHIRI FTEL	21/04/2026 12°8'9.924"S 76°13'52.872"W L15179 HUAROCHIRI FTEL


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

