




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Dirección: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000055945

Sticker Año mantenimiento




21/04/2026
12°32'36.918"S 76°43'16.152"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



21/04/2026
12°32'36.628"S 76°43'15.398"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'37.022"S 76°43'16.482"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.96"S 76°43'15.972"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



21/04/2026
12°32'37.014"S 76°43'16.044"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'37.026"S 76°43'15.966"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.994"S 76°43'15.914"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



21/04/2026
12°32'37.026"S 76°43'16.074"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'37.82"S 76°43'16.05"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.87"S 76°43'16.128"W
LI4690 LAS SALINAS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales