




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000055945


Sticker Año mantenimiento



21/04/2026
12°32'36.918"S 76°43'16.152"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Los cipreses 5, Chilca 15870, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°32'36.91788"
Longitud
W 76°43'16.11012"
Distancia
10 yd
Fecha
21/4/2026 3:10 p.m.
Altitud
2 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



21/04/2026
12°32'37.11"S 76°43'16.164"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.87"S 76°43'16.882"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.922"S 76°43'16.865"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



21/04/2026
12°32'37.104"S 76°43'16.218"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.918"S 76°43'16.044"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.864"S 76°43'16.654"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



21/04/2026
12°32'36.816"S 76°43'16.038"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.818"S 76°43'16.044"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.756"S 76°43'16.002"W
LI4690 LAS SALINAS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General