



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: IRRIGACION_SANTA_ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 24/04/2026 - 24/04/2026
Direccion: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



24/04/2026
11°13'50.796"S 77°24'51.582"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Unnamed Road, 9 de octubre, Sayán 15240,
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°13'50.85048"
Longitud W 77°24'51.48504"
Distancia 2 yd
Fecha 24/4/2026 12:14 p.m.
Altitud 763 yd a.s.l


LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




24/04/2026
11°13'50.736"S 77°24'51.492"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.802"S 77°24'51.408"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.832"S 77°24'51.414"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



24/04/2026
11°13'50.736"S 77°24'51.312"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.826"S 77°24'51.408"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.7°S 77°24'51.492"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



24/04/2026
11°13'50.611"S 77°24'51.511"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.734"S 77°24'51.554"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES




24/04/2026
11°13'50.581"S 77°24'51.554"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Fisica	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC