




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: IRRIGACION_SANTA_ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 24/04/2026 - 24/04/2026
Direccion: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



24/04/2026
11°13'50.796"S 77°24'51.582"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



24/04/2026
11°13'50.862"S 77°24'51.51"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.844"S 77°24'51.432"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.928"S 77°24'51.45"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



24/04/2026
11°13'50.88"S 77°24'51.448"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.844"S 77°24'51.39"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.844"S 77°24'51.36"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



24/04/2026
11°13'50.754"S 77°24'51.396"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DURANTE



24/04/2026
11°13'50.772"S 77°24'51.403"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

DESPUES



24/04/2026
11°13'50.7"S 77°24'51.426"W
LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General