




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 25/04/2026 - 25/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000057761


Sticker Año mantenimiento



25/04/2026
11°37'50.34"S 76°41'43.47"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Lima 111 15340, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°37'50.31588"
Longitud
W 76°41'43.188"
Distancia
12 yd
Fecha
25/4/2026 11:21 a.m.
Altitud
2316 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



25/04/2026
11°37'50.34"S 76°41'43.47"W
LI4222 COLLO

DURANTE



25/04/2026
11°37'50.436"S 76°41'43.566"W
LI4222 COLLO

DESPUES



25/04/2026
11°37'50.268"S 76°41'43.518"W
LI4222 COLLO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



25/04/2026
11°37'50.322"S 76°41'43.494"W
LI4222 COLLO

DURANTE



25/04/2026
11°37'50.352"S 76°41'43.506"W
LI4222 COLLO

DESPUES



25/04/2026
11°37'50.375"S 76°41'43.482"W
LI4222 COLLO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



25/04/2026
11°37'50.448"S 76°41'43.608"W
LI4222 COLLO

DURANTE



25/04/2026
11°37'50.508"S 76°41'43.482"W
LI4222 COLLO

DESPUES



25/04/2026
11°37'50.406"S 76°41'43.418"W
LI4222 COLLO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General