



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CATAPALLA_LURIN
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 25/04/2026 - 25/04/2026
Direccion: CERRO SAN PEDRO ANEXO CATAPALLA
ID site: LI0926
CRQ: CRQ000000000000

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'45.89"S 76°6'55.89"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'45.81"S 76°6'55.53"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'45.99"S 76°6'55.42"W LI0926 CATAPALLA LURIN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°55'23.84"S 76°6'31.028"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.43"S 76°6'55.39"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.37"S 76°6'55.318"W LI0926 CATAPALLA LURIN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'46.19"S 76°6'55.47"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'45.906"S 76°6'55.445"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.11"S 76°6'55.513"W LI0926 CATAPALLA LURIN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'45.166"S 76°6'55.373"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.847"S 76°6'55.341"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.315"S 76°6'55.881"W LI0926 CATAPALLA LURIN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'46.09"S 76°6'55.871"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.081"S 76°6'55.926"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.067"S 76°6'55.854"W LI0926 CATAPALLA LURIN


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

