

**Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**

FOTO 3



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'45.89"S 76°6'55.89"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'45.81"S 76°6'55.53"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'45.99"S 76°6'55.42"W LI0926 CATAPALLA LURIN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°55'23.84"S 76°6'31.028"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.43"S 76°6'55.39"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.37"S 76°6'55.318"W LI0926 CATAPALLA LURIN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'46.19"S 76°6'55.472"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'45.906"S 76°6'55.445"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.11"S 76°6'55.513"W LI0926 CATAPALLA LURIN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'45.166"S 76°6'55.373"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.847"S 76°6'55.541"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.264"S 76°6'55.748"W LI0926 CATAPALLA LURIN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
25/04/2026 12°54'46.068"S 76°6'55.854"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.087"S 76°6'55.926"W LI0926 CATAPALLA LURIN	25/04/2026 12°54'46.095"S 76°6'55.871"W LI0926 CATAPALLA LURIN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

