



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 26/04/2026 - 26/04/2026
Dirección: Centro Poblado RAJANYA
ID site: 1503030006
CRQ: CRQ00000000111

Sticker Año mantenimiento



26/04/2026
10°36'11.052"S 77°5'52.171"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección: Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud: S 10°36'11.07288"
Longitud: W 77°5'52.06452"
Distancia: 2 ft
Fecha: 26/4/2026 12:10 p. m.
Altitud: 8156 ft a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




26/04/2026
10°36'10.973"S 77°5'52.033"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'11.167"S 77°5'52.235"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'11.009"S 77°5'52.163"W
LI5659 RAJANYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/04/2026
10°36'10.973"S 77°5'52.033"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'10.964"S 77°5'52.235"W
LI5659 RAJANYA


DESPUES



26/04/2026
10°36'10.912"S 77°5'52.163"W
LI5659 RAJANYA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




26/04/2026
10°36'10.934"S 77°5'52.033"W
LI5659 RAJANYA

DURANTE



26/04/2026
10°36'10.973"S 77°5'52.064"W
LI5659 RAJANYA

DESPUES



26/04/2026
10°36'10.947"S 77°5'52.052"W
LI5659 RAJANYA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos