



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte


Nombre de la Estacion: RAJANYA
Nombre de Localidad: GORGOR
Fecha: 26/04/2026 - 26/04/2026
Direccion: Centro Poblado RAJANYA
ID site: 1503030006
CRQ: CRQ000000000011

Sticker Año mantenimiento



26/04/2026
10°36'11.051"S 77°5'52.171"W
LI5659 RAJANYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 10°36'11.07288"
Longitud
W 77°5'52.06452"
Distancia
2 ft

Fecha
26/4/2026 12:10 p. m.
Altitud
8156 ft a.s.l

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO


ANTES



DURANTE



DESPUES




AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE



DESPUES





VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES

DURANTE

DESPUES





MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC