



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: RAPAZ
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO RAPAZ
ID site: LI5470
CRQ: CRQ000000059869

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




28/04/2026
10°52'20.436"S 76°42'22.716"W
LI5470 RAPAZ

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




28/04/2026
10°52'30.81"S 76°42'14.184"W
LI5470 RAPAZ

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



28/04/2026
10°52'32.496"S 76°42'13.338"W
LI5470 RAPAZ

FOTO 4 Foto tomada del NOC



28/04/2026
10°52'32.496"S 76°42'13.338"W
LI5470 RAPAZ

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	28/04/2026
Nombre de la localidad:	RAPAZ
ID:	LI5470
Nombre de autoridad local:	Tungo Darya Socla
Nombre responsable de mantenimiento:	Beno Flores Gambini
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	OK
Volaje AA	OK
Rectificadores	OK
Volaje de Baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batido	OK
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o Mux	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema Refrescante	Estado
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
SWAN cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	OK
Tarjetas	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Concertina	OK
Infiltración de agua	OK
Estado de Monopolo/Torre	OK
Autoprotector/Torre Ventada	OK
Cable de vista	OK
limpieza general de site	OK

28/04/2026
10°48'37.576"S 76°52'30.576"W
LI5470 RAPAZ

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



28/04/2026
10°52'20.364"S 76°42'22.812"W
LI5470 RAPAZ