



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 16/04/2026 - 17/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000055820

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°29'57.558"S 77°17'54.18"W
LI5120 CANDELARIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°29'57.28305"
Longitud
W 77°17'53.69832"
Fecha
16/4/2026 09:25
Altitud
57 yd a.s.l
Distancia
0 yd

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE




DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE




DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE



DESPUES




MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC