



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 16/04/2026 - 17/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000055820

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°29'57.558"S 77°17'54.18"W
LI5120 CANDELARIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°29'57.28305"
Longitud W 77°17'53.69832"
Distancia 0 yd
Fecha 16/4/2026 09:25
Altitud 57 yd a.s.l

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	NO	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	NO	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	NO	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	NO	Observar el buen estado de los conectores y terminales