



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 16/04/2026 - 17/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000055820

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°29'57.558"S 77°17'54.18"W
LI5120 CANDELARIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°29'57.28305"
Longitud
W 77°17'53.69832"
Distancia
0 yd
Fecha
16/4/2026 09:25
Altitud
57 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



16/04/2026
11°29'57.752"S 77°17'54.216"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



16/04/2026
11°29'57.834"S 77°17'54.093"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



17/04/2026
11°29'57.762"S 77°17'54.078"W
LI5120 CANDELARIA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



16/04/2026
11°29'57.752"S 77°17'54.216"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



17/04/2026
11°29'57.834"S 77°17'54.093"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



17/04/2026
11°29'57.834"S 77°17'54.093"W
LI5120 CANDELARIA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



16/04/2026
11°29'57.558"S 77°17'54.864"W
LI5120 CANDELARIA

DURANTE



17/04/2026
11°29'57.822"S 77°17'53.994"W
LI5120 CANDELARIA

DESPUES



17/04/2026
11°29'58.08"S 77°17'54.426"W
LI5120 CANDELARIA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General