



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE PUTINZA
Nombre de Localidad: PUTINZA
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Dirección: CP SAN LORENZO DE PUTINZA
ID site: LI5639
CRQ: CRQ000000059935

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°40'3.882"S 75°56'52.266"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.48"S 75°56'52.128"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.45"S 75°56'52.26"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°40'3.744"S 75°56'51.96"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.714"S 75°56'51.984"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.654"S 75°56'52.086"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°40'3.504"S 75°56'52.092"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.588"S 75°56'52.056"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.552"S 75°56'52.11"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°40'3.75"S 75°56'52.05"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.576"S 75°56'52.164"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.738"S 75°56'52.188"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/04/2026 12°40'3.38"S 75°56'52.732"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.494"S 75°56'52.404"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA	 28/04/2026 12°40'3.516"S 75°56'52.2"W LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




28/04/2026
12°40'3.474"S 75°56'52.284"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

FOTO 2



28/04/2026
12°40'3.48"S 75°56'52.32"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA

FOTO 3



28/04/2026
12°40'3.468"S 75°56'52.32"W
LI5639 SAN LORENZO DE PUTINZA