



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: ZUNIGA
Nombre de Localidad: ZUÑIGA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CP ZUÑIGA
ID site: LI4838
CRQ: CRQ000000062682

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



04/05/2026
12°51'36.555"S 76°1'17.064"W
LI4838 ZUÑIGA




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES



04/05/2026
12°51'36.418"S 76°1'16.565"W
LI4838 ZUÑIGA



04/05/2026
12°51'36.56"S 76°1'16.781"W
LI4838 ZUÑIGA




04/05/2026
12°51'36.524"S 76°1'16.635"W
LI4838 ZUÑIGA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



04/05/2026
12°51'36.603"S 76°1'16.545"W
LI4838 ZUÑIGA



04/05/2026
12°51'36.499"S 76°1'16.543"W
LI4838 ZUÑIGA



04/05/2026
12°51'36.615"S 76°1'16.635"W
LI4838 ZUÑIGA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE


DESPUES



04/05/2026
12°51'36.611"S 76°1'16.545"W
LI4838 ZUÑIGA



04/05/2026
12°51'36.603"S 76°1'16.545"W
LI4838 ZUÑIGA



04/05/2026
12°51'36.611"S 76°1'16.635"W
LI4838 ZUÑIGA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos