



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000062681

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
11°30'51.696"S 77°11'44.106"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



04/05/2026
11°30'51.913"S 77°11'44.308"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



04/05/2026
11°30'51.148"S 77°11'43.89"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



04/05/2026
11°30'51.096"S 77°11'43.872"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



04/05/2026
11°30'51.12"S 77°11'43.99"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



04/05/2026
11°30'51.136"S 77°11'43.938"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



04/05/2026
11°30'51.15"S 77°11'43.902"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



04/05/2026
11°30'51.06"S 77°11'43.956"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



04/05/2026
11°30'51.054"S 77°11'43.938"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



04/05/2026
11°30'51.12"S 77°11'43.866"W
LI5031 JESUS DEL VALLE



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General