



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP QUICHAS
ID site: LI5097
CRQ: CRQ000000062672

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
10°34'26.685"S 76°46'6.676"W
LI5097 QUICHAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



04/05/2026
10°34'22.000"S 76°46'2.750"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.999"S 76°46'2.749"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'22.000"S 76°46'2.750"W
LI5097 QUICHAS

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



04/05/2026
10°34'22.000"S 76°46'2.750"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.999"S 76°46'2.749"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'21.999"S 76°46'2.749"W
LI5097 QUICHAS

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



04/05/2026
10°34'21.999"S 76°46'2.749"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.999"S 76°46'2.749"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'22.000"S 76°46'2.750"W
LI5097 QUICHAS

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general