




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HUARICANGA
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP HUARICANGA
ID site: LI3853
CRQ: CRQ000000062616

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General