




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP QUICHAS
ID site: LI5097
CRQ: CRQ000000062672

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
10°34'26.685"S 76°46'6.676"W
LI5097 QUICHAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



04/05/2026
10°34'21.924"S 76°46'2.622"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.924"S 76°46'2.622"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'21.942"S 76°46'2.625"W
LI5097 QUICHAS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



04/05/2026
10°34'21.966"S 76°46'2.712"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'22.025"S 76°46'2.725"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'23.923"S 76°46'2.683"W
LI5097 QUICHAS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



04/05/2026
10°34'21.954"S 76°46'2.628"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.966"S 76°46'2.641"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'21.993"S 76°46'2.527"W
LI5097 QUICHAS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General