




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CP QUICHAS
ID site: LI5097
CRQ: CRQ00000062672

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
10°34'26.685"S 76°46'6.676"W
LI5097 QUICHAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES



N/A

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales