



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP QUICHAS
ID site: LI5097
CRQ: CRQ000000062672

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°34'22.008"S 76°46'2.816"W LI5097 QUICHAS	04/05/2026 10°34'21.93"S 76°46'2.634"W LI5097 QUICHAS	04/05/2026 10°34'21.978"S 76°46'2.562"W LI5097 QUICHAS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°34'22.164"S 76°46'2.885"W LI5097 QUICHAS	04/05/2026 10°34'22.14"S 76°46'2.766"W LI5097 QUICHAS	04/05/2026 10°34'22.146"S 76°46'2.898"W LI5097 QUICHAS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	N/A	N/A
04/05/2026 10°34'22.058"S 76°46'2.849"W LI5097 QUICHAS		
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
	N/A	N/A
04/05/2026 10°34'22.176"S 76°46'2.664"W LI5097 QUICHAS		
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
04/05/2026 10°34'26.675"S 76°46'6.161"W LI5097 QUICHAS	04/05/2026 10°34'27.069"S 76°46'6.161"W LI5097 QUICHAS	04/05/2026 10°34'26.811"S 76°46'6.683"W LI5097 QUICHAS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




N/A

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

N/A