




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: AZANGARO_YAUYOS
Nombre de Localidad: AZANGARO
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CL EL COMERCIO S/N
ID site: LI1548
CRQ: CRQ000000062733

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
13°0'0.288"S 75°50'13.914"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



04/05/2026
13°0'0.554"S 75°50'13.992"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

DURANTE



04/05/2026
13°0'0.786"S 75°50'13.921"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

DESPUES



04/05/2026
13°0'0.582"S 75°50'13.962"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



04/05/2026
13°0'0.774"S 75°50'14.058"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

DURANTE



04/05/2026
13°0'0.624"S 75°50'14.004"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

DESPUES



04/05/2026
13°0'0.834"S 75°50'14.034"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



04/05/2026
13°0'0.774"S 75°50'14.011"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

DURANTE



04/05/2026
13°0'0.624"S 75°50'14.022"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS

DESPUES



04/05/2026
13°0'0.492"S 75°50'13.831"W
LI1548 AZANGARO YAUYOS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General