




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: AZANGARO_YAUYOS
Nombre de Localidad: AZANGARO
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CL EL COMERCIO S/N
ID site: LI1548
CRQ: CRQ000000062733

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/05/2026 13°0'0.72"S 75°50'14.016"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.72"S 75°50'14.016"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.72"S 75°50'14.016"W LI1548 AZANGARO YAUYOS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/05/2026 13°0'0.768"S 75°50'14.052"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.768"S 75°50'14.052"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.768"S 75°50'14.052"W LI1548 AZANGARO YAUYOS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/05/2026 13°0'0.636"S 75°50'13.998"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.744"S 75°50'14.118"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.744"S 75°50'14.124"W LI1548 AZANGARO YAUYOS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/05/2026 13°0'0.732"S 75°50'14.136"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.744"S 75°50'14.118"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.744"S 75°50'14.118"W LI1548 AZANGARO YAUYOS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 04/05/2026 13°0'0.786"S 75°50'13.92"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.738"S 75°50'13.836"W LI1548 AZANGARO YAUYOS	 04/05/2026 13°0'0.738"S 75°50'13.854"W LI1548 AZANGARO YAUYOS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****N/A****N/A****N/A****CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****N/A****N/A****N/A**