




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HUAYARINGA_ALTA
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAYARINGA ALTA
ID site: LI5239
CRQ: CRQ000000063427

Sticker Año mantenimiento



05/05/2026
11°55'21.2029"S 76°39'11.26386"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES




DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General