




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Transmisión

Nombre de la Estación: HUAYARINGA_ALTA
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUAYARINGA ALTA
ID site: LI5239
CRQ: CRQ00000063429

Sticker Año mantenimiento



05/05/2026
11°55'21.2029"S 76°39'11.26386"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETEADO

ANTES



05/05/2026
11°55'21.22244"S 76°39'11.23362"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.19304"S 76°39'11.31288"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.14483"S 76°39'11.23132"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



05/05/2026
11°55'21.35467"S 76°39'11.2396"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.19141"S 76°39'11.17166"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.11318"S 76°39'11.19478"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



05/05/2026
11°55'21.10498"S 76°39'11.20475"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE




05/05/2026
11°55'21.23872"S 76°39'11.19888"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.23604"S 76°39'11.18626"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO



CHECKLIST - SISTEMA DE TRANSMISION

Transporte	Estado	
Equipo Router o MW	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transmisión
Cable	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
Cable	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general