




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: HUAYARINGA_ALTA
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUAYARINGA ALTA
ID site: LI5239
CRQ: CRQ00000063427

Sticker Año mantenimiento



05/05/2026
11°55'21.2029"S 76°39'11.26386"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



05/05/2026
11°55'21.08644"S 76°39'11.21609"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.21132"S 76°39'11.23981"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.22108"S 76°39'11.18768"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



05/05/2026
11°55'21.17521"S 76°39'11.05978"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.10177"S 76°39'11.05769"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.09878"S 76°39'11.07824"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



05/05/2026
11°55'21.20786"S 76°39'11.2126"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DURANTE



05/05/2026
11°55'21.21308"S 76°39'11.18574"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

DESPUES



05/05/2026
11°55'21.21749"S 76°39'11.23211"W
LI5239 HUAYARINGA ALTA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC