



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE TUNAN
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE TUNAN
ID site: LI3854
CRQ: CRQ000000063094

Sticker Año mantenimiento




06/05/2026
10°33'48.947"S 77°45'34.53"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



06/05/2026
10°33'48.09"S 77°45'35.118"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DURANTE



06/05/2026
10°33'48.144"S 77°45'35.118"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DESPUES



06/05/2026
10°33'48.09"S 77°45'35.118"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



06/05/2026
10°33'47.916"S 77°45'31.518"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DURANTE



06/05/2026
10°33'47.862"S 77°45'31.974"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DESPUES



06/05/2026
10°33'47.862"S 77°45'31.938"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



06/05/2026
10°33'47.844"S 77°45'31.518"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DURANTE



06/05/2026
10°33'47.844"S 77°45'31.518"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DESPUES



06/05/2026
10°33'47.97"S 77°45'29.988"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC