




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CANTERA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 17/04/2026 - 17/04/2026
Direccion: CP CANTERAS - NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
ID site: LI4781
CRQ: CRQ000000054315

Sticker Año mantenimiento



17/04/2026
13°3'35.784"S 76°18'13.86"W
LI4781 CANTERA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Nuevo Imperial 15725, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 13°3'36.61046"
Longitud
W 76°18'13.09182"
Distancia
8985 m
Fecha
17/04/26 12:55 p. m.
Altitud
227 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



17/04/2026
13°3'36.147"S 76°18'13.328"W
LI4781 CANTERA

DURANTE



17/04/2026
13°3'36.169"S 76°18'13.337"W
LI4781 CANTERA

DESPUES



17/04/2026
13°3'36.07"S 76°18'13.306"W
LI4781 CANTERA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



17/04/2026
13°3'36.322"S 76°18'13.341"W
LI4781 CANTERA

DURANTE



17/04/2026
13°3'36.204"S 76°18'13.357"W
LI4781 CANTERA

DESPUES



17/04/2026
13°3'36.082"S 76°18'13.341"W
LI4781 CANTERA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



17/04/2026
13°3'36.129"S 76°18'13.339"W
LI4781 CANTERA

DURANTE



17/04/2026
13°3'36.149"S 76°18'13.345"W
LI4781 CANTERA

DESPUES



17/04/2026
13°3'36.126"S 76°18'13.307"W
LI4781 CANTERA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General