



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: HUACHINGA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUACHINGA
ID site: LI5133
CRQ: CRQ000000057532

Sticker Año mantenimiento



23/04/2026
11°12'1.056"S 76°53'57.75"W
LI5133 HUACHINGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



23/04/2026
11°12'1.042"S 76°53'57.814"W
LI5133 HUACHINGA

DURANTE



23/04/2026
11°12'1.042"S 76°53'57.814"W
LI5133 HUACHINGA

DESPUES



23/04/2026
11°12'1.042"S 76°53'57.814"W
LI5133 HUACHINGA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/04/2026
11°12'1.02"S 76°53'57.858"W
LI5133 HUACHINGA

DURANTE



23/04/2026
11°12'1.02"S 76°53'57.858"W
LI5133 HUACHINGA

DESPUES



23/04/2026
11°12'1.02"S 76°53'57.858"W
LI5133 HUACHINGA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



23/04/2026
11°14'19.461"S 76°55'29.543"W
LI5133 HUACHINGA

DURANTE



23/04/2026
11°12'1.06"S 76°53'57.137"W
LI5133 HUACHINGA

DESPUES



23/04/2026
11°12'1.06"S 76°53'57.105"W
LI5133 HUACHINGA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos