




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUACHINGA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUACHINGA
ID site: LI5133
CRQ: CRQ000000057532

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 11°12'1.08"S 76°53'57.636"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'0.612"S 76°53'57.876"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'1.624"S 76°53'57.69"W LI5133 HUACHINGA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 11°12'1.074"S 76°53'57.776"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'1.073"S 76°53'57.794"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'1.141"S 76°53'57.731"W LI5133 HUACHINGA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 11°12'1.117"S 76°53'57.827"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'0.978"S 76°53'57.889"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'1.043"S 76°53'57.811"W LI5133 HUACHINGA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 11°12'1.182"S 76°53'57.881"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'1.248"S 76°53'57.924"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'1.285"S 76°53'57.773"W LI5133 HUACHINGA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 11°12'0.732"S 76°53'58.056"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'0.866"S 76°53'57.72"W LI5133 HUACHINGA	 23/04/2026 11°12'0.87"S 76°53'57.877"W LI5133 HUACHINGA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

