



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: HUACHINGA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUACHINGA
ID site: LI5133
CRQ: CRQ00000057532

Sticker Año mantenimiento




23/04/2026
11°12'1.056"S 76°53'57.75"W
LI5133 HUACHINGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES




DURANTE



DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO




VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU



MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC