




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: CALANGO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Dirección: CP CALANGO
ID site: LI4885
CRQ: CRQ000000054950

Sticker Año mantenimiento




18/04/2026
12°31'29.514"S 76°32'48.348"W
LI4885 CALANGO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



20/04/2026
12°31'29.621"S 76°32'48.499"W
LI4885 CALANGO

DURANTE



20/04/2026
12°31'29.614"S 76°32'48.416"W
LI4885 CALANGO

DESPUES



20/04/2026
12°31'29.509"S 76°32'48.453"W
LI4885 CALANGO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




20/04/2026
12°31'29.621"S 76°32'48.427"W
LI4885 CALANGO

DURANTE



20/04/2026
12°31'29.614"S 76°32'48.416"W
LI4885 CALANGO


DESPUES



20/04/2026
12°31'29.625"S 76°32'48.433"W
LI4885 CALANGO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




18/04/2026
12°31'29.502"S 76°32'48.156"W
LI4885 CALANGO

DURANTE



18/04/2026
12°31'29.478"S 76°32'49.284"W
LI4885 CALANGO

DESPUES



18/04/2026
12°31'29.552"S 76°32'48.522"W
LI4885 CALANGO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos