




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PACARAN
Nombre de Localidad: PACARAN
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Direccion: CERRO PATA
ID site: LI1566
CRQ: CRQ000000064719

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 12°52'9.014"S 76°4'12.298"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'24.388"S 76°3'49.2"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.085"S 76°4'12.318"W LI1566 PACARAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 12°52'9.137"S 76°4'12.22"W LI1566 PACARAN	N/A	 07/05/2026 12°52'14.499"S 76°4'37.429"W LI1566 PACARAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 12°52'9.107"S 76°4'12.125"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.034"S 76°4'12.309"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'32.483"S 76°5'53.337"W LI1566 PACARAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 12°52'9.211"S 76°4'12.124"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.12"S 76°4'12.078"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.012"S 76°4'12.103"W LI1566 PACARAN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 12°52'8.955"S 76°4'12.041"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.955"S 76°4'12.181"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.955"S 76°4'12.215"W LI1566 PACARAN


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

