




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PACARAN
Nombre de Localidad: PACARAN
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Direccion: CERRO PATA
ID site: LI1566
CRQ: CRQ000000064719

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 12°52'9.065"S 76°4'12.225"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.954"S 76°4'12.225"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.076"S 76°3'23.094"W LI1566 PACARAN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 12°52'9.032"S 76°4'12.286"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.5 76°4'12.221"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.965"S 76°4'12.181"W LI1566 PACARAN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 12°52'9.201"S 76°4'11.883"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.903"S 76°4'12.146"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.22"S 76°4'13.085"W LI1566 PACARAN
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 12°52'9.201"S 76°4'11.878"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.165"S 76°4'11.984"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'9.18"S 76°4'11.845"W LI1566 PACARAN
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 12°52'8.865"S 76°4'12.179"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.841"S 76°4'12.132"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.867"S 76°4'12.157"W LI1566 PACARAN
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 12°52'8.844"S 76°4'12.174"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.946"S 76°4'12.195"W LI1566 PACARAN	 07/05/2026 12°52'8.953"S 76°4'12.134"W LI1566 PACARAN

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	NO	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general