



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: UCRUSCHACA
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO UCRUSCHACA
ID site: LI5731
CRQ: CRQ000000063098

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 10°36'59.952"S 76°46'15.126"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°36'58.00"S 76°46'15.69"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°36'59.004"S 76°46'15.714"W LI5731 UCRUSCHACA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 10°37'0.99"S 76°46'14.622"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°37'1.036"S 76°46'14.442"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°37'1.056"S 76°46'14.46"W LI5731 UCRUSCHACA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 10°37'1.69"S 76°46'13.586"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°37'1.696"S 76°46'13.12"W LI5731 UCRUSCHACA	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 10°37'0.942"S 76°46'14.748"W LI5731 UCRUSCHACA	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/05/2026 10°37'0.942"S 76°46'14.748"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°37'0.966"S 76°46'14.73"W LI5731 UCRUSCHACA	 07/05/2026 10°37'0.978"S 76°46'14.784"W LI5731 UCRUSCHACA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A