



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PACARAN
Nombre de Localidad: PACARAN
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Direccion: CERRO PATA
ID site: LI1566
CRQ: CRQ0000000000000

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 12°52'8.982"S 76°4'12.426"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'8.108"S 76°4'12.066"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'8.982"S 76°4'12.426"W LI1566 PACARAN

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 12°52'9.021"S 76°4'12.376"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.102"S 76°4'12.426"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.102"S 76°4'12.426"W LI1566 PACARAN

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 12°52'9.24"S 76°4'11.922"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.252"S 76°4'12.03"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.252"S 76°4'11.844"W LI1566 PACARAN
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 12°52'9.18"S 76°4'11.808"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.192"S 76°4'11.952"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.252"S 76°4'12.03"W LI1566 PACARAN
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 12°52'9.06"S 76°4'11.054"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.246"S 76°4'11.962"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.048"S 76°4'12.054"W LI1566 PACARAN
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/04/2026 12°52'8.994"S 76°4'12.3"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'9.084"S 76°4'12.042"W LI1566 PACARAN	 28/04/2026 12°52'8.952"S 76°4'12.072"W LI1566 PACARAN

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	NO	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general