



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: CUPICHE
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: LOTE DE TERRENO AGRICOLA DENOMINADO UNIDAD CATASTRAL N 00914 (UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO HUACHINGA)
ID site: LI5100
CRQ: CRQ000000064053

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°54'44.286"S 76°36'46.614"W L15100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.244"S 76°36'48.644"W L15100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.566"S 76°36'47.16"W L15100 CUPICHE

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°54'45.27"S 76°36'46.638"W L15100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.532"S 76°36'47.004"W L15100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.886"S 76°36'46.962"W L15100 CUPICHE

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°54'44.112"S 76°36'46.638"W L15100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.566"S 76°36'47.16"W L15100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.592"S 76°36'46.962"W L15100 CUPICHE

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general