



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

**Nombre de la Estacion:** CUPICHE  
**Nombre de Localidad:** SANTA EULALIA  
**Fecha:** 08/05/2026 - 08/05/2026  
**Direccion:** LOTE DE TERRENO AGRICOLA DENOMINADO UNIDAD CATASTRAL N 00914 (UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO HUACHINGA)  
**ID site:** LI5100  
**CRQ:** CRQ000000064053

## Sticker Año mantenimiento

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES

### DURANTE

### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

### ANTES

### DURANTE

### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES

### DURANTE

### DESPUES







| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |