




# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PACARAN\_FITEL  
Nombre de Localidad: PACARAN  
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026  
Direccion: CP PACARAN MZ C LT 5  
ID site: LI3893  
CRQ: CRQ000000064736

## Sticker Año mantenimiento



## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |