



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'51.936"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'51.936"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'51.936"W LI5649 VIÑAC FITEL	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'51.936"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'51.936"W LI5649 VIÑAC FITEL	 08/05/2026 12°55'46.29"S 75°46'51.936"W LI5649 VIÑAC FITEL	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A	N/A		N/A
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES		CLIMATIZACION AA
N/A			N/A