




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: POMAMAYO
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO POMAMAYO
ID site: LI5778
CRQ: CRQ000000064323

Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.068"W
LI5778 POMAMAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General